


Signaturforklaring  
 - 8,56 Gulvkote, kælder      +2,40 Sokkelkote      8,56 Terrænkote punkt



**OPMÅLING AF SOKKELKOTER**  
 Opmåling af sokkelkoter i Seden Strandby ifm. klimasikringsprojekt  
 Ca 142 ejendomme  
 Opmålt for Odense kommune, uge 39/40, 2017

**Landinspektorfirmaet LE34 Odense**  
 Hestehaven 213  
 5260 Odense S  
 +45 7733 2344  
 odense@le34.dk  
 www.le34.dk

SRJ/KLC	KLC	KLC	04-10-2017
USE	KONTROL	GDOK	5455
DITM2	DVR90	1189 x 841	1:600
KOORD.BYS	KOTESTY	FORMAT	MÅLFORHOLD
1707791	1707791-001-002		1
PROJEKTLEDER	TEGNER/ANMÆR		LUC